

インテリアリペア 施工例

2012.6.5

レザーシート



施工前

施工後

レザーシート



施工前

施工後


レザーシート



施工前

施工後

合皮シート



施工前


施工後

※ 光の加減で若干色合いが違って見えるものがあるのでご了承ください。

インテリアリペア 施工例

2012.6.5


モケットシート



施工前

施工後

布シート



施工前

施工後


ステアリング



施工前

施工後

ステアリング



施工前

施工後

※ 光の加減で若干色合いが違って見えるものがあるのでご了承ください。

インテリアリペア 施工例


内張り



施工前

施工後

ダッシュボード



施工前

施工後


コンソール



施工前

施工後

シフトノブ



施工前

施工後

※ 光の加減で若干色合いが違って見えるものがあるのでご了承ください。